

NEDRE ILA

---

Nr.	9 a	Klasse	-
	17		C
	19		C
	21 a		-

I.

Gate	Nedre Ila	nr. 9 a
Betegnelse		
Eier 1970	Trondheim kommune	
Takst kr.	35 000	Areal tomt 453 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig	
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel	Under hele huset.
Tak	Saltak, tegl. Gesimskasse	
Eksterior	Jevnt fordelte krysspostvinduer m. to ruter i de nederste. Flat omramming m. fortanning under overbord.	
Interior	En del opprinnelig listeprofiler	
Gårdsplass,	Heller. Trist	
Uthus	To etg. bind.verk. Dårlig	
Ombygging	1862 Se prof. 26/4, 2/7 (BA) 1878 " " 15/6 (BA) 1879 Uthus rest for h.bygn. Bordkledt bindingsverk (BA)	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer Generell oppussing	
	Omgivelser Negative I oppløsning	
	Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering Prioritering	
	Dato	23.4.74
	Sign	J.T

Gate <b>Nedre Ila</b>		nr. <b>9 A</b>
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Nedre Ila		nr. 17
Betegnelse		
Eier 1970	Munkvoll, Olav	
Takst kr.	40.000	Areal tomt 367 m <sup>2</sup> , bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig	
Oppført	1840	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Edv. Gunnerius Myhre	Oppr. bruk
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.	Delvis.
Tak	Saltak, valmet mot veit. Tegl.	
Eksterior	Jevnt fordelte tofags vinduer m. tre ruter. Flat profilert empirelign. omramming. Nydelig portal m. halvsøyle. To-fløyet fyllingsdør. <del>Nydelig</del>	
Interior	Modernisert.	
Gårdsplass,	Grus, uryddig. Bakgård hellelagt.	
Uthus	Røykeri.	
Ombygging		
1866 Se prot. 7.8. (BA)		
1923 Stall og redskapsskur. (BA)		
1944 Ombygg av stall til røykeri. (BA)		
1952 Störhus m. pipe. 2 WC i sørøstlige del av uthusfløy. (BA)		
Tegninger, oppmålinger		
1923 Planer, snitt, fasade for stall og redskapsskur, 1:100. (BA)		
1944 Planer, snitt for røykeri, 1:100. (BA)		
1952 Sit.plan 1:100. (BA)		
		Ønskelige forandringer
		Forgård ryddes.
		Omgivelser
		Negative.
		Vedlikeholdstilstand B
		Antikvarisk tilstand B (Portal A.)
		Arkitekturvurdering B
		Miljøvurdering B
		Prioritering C
		Bör evt. flyttes.
		Dato 24.9.74
		Sign J.T.



Gate Nedre Ila		nr. 17
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<p>(Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page)</p>		

I.

Gate	Nedre Ila	nr.	19
Betegnelse			
Eier 1970	Jacobsen, Leif		
Takst kr.	25000	Areal tomt	363 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	1845	tidligst	senest
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	P.A.Haugan		Oppr. bruk
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein	Kjeller	
Vegger	Tømmer stående panel	Under hele huset	
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterior	Enkel fasade m. jevnt fordelte to-fags vinduer m. tre ruter. Flat omramming m. empirelign. over- og understykke. Eldre smårutede vinduer på gårdsside.		
Interior	Eldre dører og lister.		
Gårdsplass, Uthus	Velholdt forhage. Brolagt gårdsplass. Trivelig. To et. bindingsverk. Ubebodd. Bra		
Ombygging	1916 Innredn. av størhus i kjelleren. Ny pipe (BA)		
Tegninger, oppmålinger	1916 Planer 1. et. og kjeller. Snitt, fasade 1:100 (BA)		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser Uten sammenheng	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
		Arkitekturvurdering	B
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		(bør evt. flyttes)	
		Dato	23.9.74
		Sign	J.T.



I.

Gate Nedre Ila		nr. 21 a	
Betegnelse			
Eier 1970	Rabben, Paul		
Takst kr.	20.000	Areal tomt	325 m <sup>2</sup> bygninger m <sup>2</sup>
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst	_____ senest _____ omkring <u>1840</u>
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer		
Grunnmur	Pusset stein, sprukket.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		Delvis.
Tak	Saltak, tegl.		
Eksterior Enkel fasade m. to-fags vinduer i grupper, tre ruter i faget. Flat omramming m. markert over- og understykke.			
Interior			
Gårdsplass,	Trang, hellelagt. Overgrodd forhage.		
Uthus	To et. bind.verk. Ubebodd. Meget dårlig.		
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
Mappe mangler hos BA. 6.12.73 BT.			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		I oppløsning.	
		Vedlikeholdstilstand C	
		Antikvarisk tilstand B	
		Arkitekturvurdering B	
		Miljøvurdering B	
		Prioritering	
		Dato 24.9.74	
		Sign J.T.	



Gate Nedre Ila		nr. 21 a
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		